



Zwoleń, 30.06.2023 r.

**KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

**w Zwoleniu**  
ul. Lubelska 6, 26-700 Zwoleń

Znak sprawy: PZ.52800.11.1.2023

Egz. nr 2 z 2

**PROTOKÓŁ**

**ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych**

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1969 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 2023-06-21 do 2023-06-30

przez:

- 1) bryg. Mariusz Grudziński - Naczelnik wydziału operacyjno - kontrolno - rozpoznawczego,  
legitymacja służbowa nr 9/2019

*stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli*

legitymującego się upoważnieniem numer PZ.52800.11.2023 z dnia 2023-05-31, wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu

Czynności kontrolno-rozpoznawcze zostały przeprowadzone w:

1. NAZWA: Sąd Rejonowy  
ADRES: Moniuszki Stanisława 6,  
26-700 Zwoleń

*(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych)*

Nazwa i adres kontrolowanego		Instytucja, organ lub osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
1.	Sąd Okręgowy ul. Piłsudskiego 10, 26-600 Radom	Łukasz Kulesza Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu Akt powołania znak DKO-IV.573.87.2022
b.u.		

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
1.	Grzegorz Majewski	Kierownik oddziału inwestycji i remontów w Sądzie Okręgowym w Radomiu
2.	Małgorzata Stępień	Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Zwoleniu

**ZAŁĄCZNIKI:**

Nr	Nazwa załącznika	Załącznik dotyczy	Plik
01	Powołanie	Powołanie na Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu	Nie

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

2. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
3. Postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2158 oraz z 2020 r. poz. 284), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi

(zakres czynności przeniesiony z upoważnienia)

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1. Budynek Sądu Rejonowego w Zwoleniu

### PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

1. WŁAŚCICIEL BUDYNKU	ADRES DO KORESPONDENCJI	<input type="checkbox"/>	
Skarb Państwa - Starosta Zwoleński ul. Jagiełły 4, 26-700 Zwoleń			
2. ZARZĄDCA BUDYNKU	ADRES DO KORESPONDENCJI	<input type="checkbox"/>	
Sąd Okręgowy w Radomiu Piłsudskiego 10, 26-600 Radom			
3. FAKTYCZNIE WŁADAJĄCY BUDYNKIEM	ADRES DO KORESPONDENCJI	<input type="checkbox"/>	
Sąd Okręgowy w Radomiu Piłsudskiego 10, 26-600 Radom			
b.u.			
Ustalenia dotyczące umów			
<input type="checkbox"/> Nie dotyczy - użytkownik jest właścicielem budynku/lokalu/objektu <input type="radio"/> Kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy <input type="radio"/> Nie przedstawiono umowy podczas kontroli <input type="radio"/> Umowa jest zawarta i określa w/w zakres <input type="radio"/> Umowa nie określa w/w zakresu <input checked="" type="radio"/> Inna umowa (najmu, dzierżawy, trwałego zarządu)			
DANE DOTYCZĄCE UMOWY			
Decyzja Starosty Zwoleńskiego nr GMP.N.6844.2.13 z dnia 13.04.2015 zawarta na czas nieokreślony			
Obowiązki określone w umowie (przytoczenie zapisów umowy)			
b.u.			
ZAŁĄCZNIKI:			
Nr	Nazwa załącznika	Załącznik dotyczy	Plik
02	Decyzja Starosty Zwoleńskiego	Zarząd Trwały	Nie

### 2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

1. Budynek zlokalizowany w centrum miasta Zwolenia, bezpośrednio przy ul. Moniuszki - droga gminna.
2. Budynek wybudowany na początku lat 70 -tych XX w., o rzucie prostokąta, 3 kondygnacjach nadziemnych w części podpiwniczony. Konstrukcja tradycyjna, murowana z elementami prefabrykowanymi - żelbetowymi. Ławy fundamentowe żelbetowe, ściany fundamentowe piwnic murowane z cegły silikatowej, ściany zewnętrzne i nośne murowane z cegły ceramicznej kratówki oraz silikatowej, stropy gęstożebrowe na belkach prefabrykowanych DZ3, w piwnicy konstrukcja nośna stalowa zabezpieczona ppoż. do klasy R60, stropodach wentylowany na stropie DZ 3, przekrycie papa asfaltowa.  
Powierzchnia zabudowy - 697,6 m<sup>2</sup>,  
Powierzchnia wewnętrzna - 2395,36 m<sup>2</sup>,  
Kubatura - 7150,00 m<sup>3</sup>.

Budynek poddany remontowi i modernizacji w latach 2020- 2021. Przedstawiono Zaświadczenie z dnia 28.06.2021 roku znak PINB.70032-1.98.2021, L.dz. 483 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zwoleniu o nie wniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania przebudowy części pomieszczeń parteru na potrzeby Sądu Rejonowego w Zwoleniu, remontu elewacji, przebudowy przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej zrealizowanych na podstawie decyzji Starosty Zwoleńskiego Nr 289/18, znak BA.6740.261.2018 z dnia 27.10.2018 r.

3. Budynek zaliczony do użyteczności publicznej, kategorii ZL III. Klasa odporności pożarowej "C".

4. Budynek podzielony na 4 strefy pożarowe:

SP nr 1 - kotłownia gazowa o pow. 35,07 m<sup>2</sup>,

SP nr 2 - część budynku na parterze obejmująca poczekalnię dworca PKS o pow. 53,13 m<sup>2</sup>,

SP nr 3 - pozostała część budynku wraz z piwnicami o pow. ok. 2300,06 m<sup>2</sup>, (na parterze wydzielono pożarowo również pomieszczenia archiwum, wejścia do pomieszczeń zamknięto drzwiami w k.o.o. EI 30.),

SP nr 4 - hydrofornia z pompownią pożarową (piwnice) ok. 7 m<sup>2</sup>.

Wejścia do piwnic zamknięto drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30.

5. Z budynku sądu zapewniono 4 wyjścia ewakuacyjne (w tym 1 z piwnic) bezpośrednio na zewnątrz. Drzwi z kondygnacji nadziemnych o szerokości min. 1,2 m. Pionową drogę ewakuacyjną stanowią 2 klatki schodowe w ścianach szczytowych budynku.

Z uwagi na brak spełnienia m.in. obecnie obowiązujących warunków technicznych ewakuacji w 2018 roku sporządzona została Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zatwierdzona przez MKW PSP Postanowieniem z dnia 13.06.2018 roku, wyrażająca zgodę na zastosowanie rozwiązań innych niż określonych w przepisach techniczno - budowlanych polegających m.in. na:

- wyposażenie budynku w części należącej do sądu w system sygnalizacji pożaru,
- wydzieleniu kotłowni jako oddzielnej strefy pożarowej,
- zastosowaniu w pomieszczeniu kotłowni oraz na drodze ewakuacyjnej z kotłowni awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o natężeniu 5 lux,
- zastosowaniu na klatkach schodowych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego z zastosowaniem w oprawach znaków bezpieczeństwa,

pod warunkiem:

- zapewnienia wydzielenia części budynku należącej do sądu od pozostałej części obiektu (poczekalnia PKS) jako odrębnej strefy pożarowej,
- wydzielenia "biura ksiąg wieczystych" jako pomieszczenia oddzielnego od poziomych dróg komunikacji ogólnej zgodnie z wymaganiami przepisów w tym zakresie,
- zastosowaniu w drzwiach zlokalizowanych na korytarzach o długości 50 m elektroztrzymaczy, które w przypadku wykrycia przez system sygnalizacji pożaru zapewnią ich zamknięcie poprzez samozamykacze drzwiowe.

W ramach prowadzonej przebudowy dokonano dostosowania budynku do obecnych wymagań ppoż. z uwzględnieniem wymagań przedmiotowej ekspertyzy.

Po przeprowadzonej przebudowie w 2022 roku zgodnie z oświadczeniem kontrolowanego w związku z poleceniem organów nadrzędnych w drzwiach korytarzy zastosowano system kontroli dostępu, który został połączony z systemem sygnalizacji pożaru.

Poziome drogi ewakuacyjne oznakowano. Stwierdzono braki w oznakowaniu na korytarzu parteru w części obejmującej "Księgi wieczyste".

Wyjścia ewakuacyjne i klatki schodowe wyposażono w oprawy oświetlenia awaryjnego ze znakami ewakuacji.

Na korytarzu parteru stanowiącym dróg ewakuacyjną w części obejmującej pomieszczenia "Ksiąg wieczystych", stwierdzono występowanie mebli biurowych, drewnopochodnych (z materiałów palnych), jednocześnie zawężających drogę ewakuacyjną do szerokości ok. 80 - 90 cm, tj. poniżej wymiarów wymaganych przepisami - min. 1,2 m.

6. Drogę pożarową do budynku stanowi ul. Moniuszki budynek usytuowany dłuższym bokiem wzdłuż ulicy.

7. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowi miejska sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami podziemnymi w odległości ok. 25 m w ul. Moniuszki, kolejny w ul. Kościuszki.

#### STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

1. Brak oznakowania dróg ewakuacyjnych na parterze w części obejmującej pomieszczenia "Ksiąg wieczystych".

### 3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

1. Przedstawiono "Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego" z dnia 30.11.2020 roku, opracowaną dla budynku przez Konrad Kilian - inspektor ochrony przeciwpożarowej upr. nr SIOP/53/2020/2/11, poddaną aktualizacji w kwietniu 2023 roku przez mgr inż. Łukasz Błaszkiwicz upr. SGSP 5570/2007. Z dokumentem zapoznano pracowników.
2. W Sądzie Rejonowym w Zwoleniu zatrudniono 35 osób. Zgodnie z pismem Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 29.06.2023 roku, pracownicy Sądu Rejonowego w Zwoleniu zostali zapoznani z przepisami przeciwpożarowymi podczas szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej w 2017 roku. Ponadto pracownicy przechodzą szkolenia wstępne i okresowe bhp.
3. Budynek wyposażono w "Instrukcję postępowania na wypadek pożaru oraz wykaz telefonów alarmowych."
4. Przedstawiono "Protokół z przeszkolenia obsługi systemu sygnalizacji pożaru" z 2020 roku, obejmujący 5 osób.

### 4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

1. Budynek Sądu Rejonowego w Zwoleniu		
Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2015 roku. (protokół z dnia 2015-03-18).		
W wyniku kontroli:	<input type="radio"/> nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego	<input checked="" type="radio"/> wszczęto postępowanie
Brak		

#### 4.1 Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowań administracyjnych

Decyzja Komendanta Powiatowego PSP w Zwoleniu z dnia 20.04.2015 roku, znak PZ.5580.5.4.2015:
1. Dokonać przeglądu i konserwacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu - bez uwag.
2. Dokonać aktualizacji "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" - bez uwag .
3. Dokonać przeglądu instalacji oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych - .....

### 5. Czynności zabronione

W obiekcie stwierdzono

Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych	<input checked="" type="checkbox"/> tak
---	---

### 6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

(nie stwierdzono)

### 7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

(nie stwierdzono)

### 8. Wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe

Nr	Rodzaj urządzenia	Wyposażenie
1.	System sygnalizacji pożarowej	<input checked="" type="checkbox"/> tak
2.	Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe	<input checked="" type="checkbox"/> tak
3.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	<input checked="" type="checkbox"/> tak
4.	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	<input checked="" type="checkbox"/> tak

OPIS: 1. Budynek wyposażony w system sygnalizacji pożaru w oparciu o centralę POLON 4200 zlokalizowaną w pomieszczeniu ochrony na parterze budynku. System obejmuje całą strefę pożarową. Zastosowano optyczne uniwersalne czujki dymu, czujki dwusensorowe (optyczna dymu + ciepła), ręczne adresowalne ostrzegacze pożarowe ROP oraz elementy kontrolno-sterujące i sygnalizatory wewnętrzne optyczno - akustyczne. System nadzoruje również kontrolę dostępu zastosowaną w drzwiach wewnętrznych na korytarzach budynku.  
Brak oznakowania miejsca lokalizacji przycisków ROP.

2. Budynek wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu z przyciskiem sterującym zlokalizowanym w holu wejścia głównym i przy wejściu głównym - oznakowane zgodnie z PN oraz rozłącznikiem w skrzynce złącza PWP na zewnątrz budynku od strony północnej - nie oznakowany. Dodatkowo w przedsionku wejścia głównego zastosowano przycisk typu

PWP przeznaczony do rozłączenia energii z urządzeń UPS, które znajdują się w pomieszczeniu technicznym w piwnicy budynku - opisany jako wyłącznik UPS.

3. Na drogach ewakuacyjnych zastosowano oświetlenie awaryjne ewakuacyjne, zgodnie z postanowieniem na drodze ewakuacyjnej z kotłowni powinno wynosić 5 lux.

4. W budynku zastosowano instalację wodociągową przeciwpożarową z 10 hydrantami wewnętrznymi HP 25 z węzłem półsztywnym, zasilaną z miejskiej sieci wodociągowej. W celu zapewnienia wymaganych parametrów instalacji zastosowano zestaw pompowy produkcji WILO Polska Sp. z o.o. zlokalizowanym w pomieszczeniu hydroforowni (odrębna strefa pożarowa).

#### STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

1. Brak oznakowania miejsca lokalizacji przycisków ROP
2. Brak oznakowania miejsca lokalizacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu - rozłącznika na zewnątrz budynku.

### 9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

#### 1. System sygnalizacji pożarowej

Przedstawiono Protokół z przeglądu i konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej POLON 4200 z dnia 19.06.2023 roku z wpisem system sprawny, z uwagą dotyczącą konieczności wymiany procesora w związku z zastosowaniem modułu EKS 4001 do sterowania kontrolą dostępu. Do czasu wymiany w/w procesora co kilka dni będzie pojawiał się komunikat "niezadeklarowany element w pętli dozorowej nr 1", podpisał J. Opatowski - PHT SUPON Sp. z o.o., Kielce, ul. Sandomierska 105.

#### STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

Brak właściwej komunikacji pomiędzy centralą sygnalizacji pożaru a elementem kontrolno - sterującym kontrolą dostępu

#### 2. Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe

Przedstawiono protokoły z badania hydrantów wewnętrznych na instalacji wodociągowej przeciwpożarowej budynku sądu z dnia 21.04.2023 roku, podpisał bez uwag Kamil Nowak - konserwator sprzętu ppoż. SUPON Kielce o/Starachowice ul. Św. Barbary 3.

#### STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

b.u.

#### 3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Przedstawiono Protokół ze sprawdzenia funkcjonalności przeciwpożarowego wyłącznika prądu z dnia 24.04.2023 roku, z wpisem że wyłącznik spełnia wymagania norm i nadaje się do dalszej eksploatacji, podpisał bez uwag Jacek Opatowski upr. 255/D1/633/20 i 239/E1/633/20, Maciej Wesołowski upr. 245/E1/633/20, PHT SUPON Sp. z o.o. Kielce

#### STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

b.u.

#### 4. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

Przedstawiono protokół z pomiarów oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego nr RAP - 0023-2023 w budynku z dnia 19.06.2022 roku, z orzeczeniem " Instalacja nadaje się do eksploatacji po usunięciu usterek", podpisany przez Jacek Opatowski upr.255/D1/633/20, 239/E1/633/20 i Maciej Wesołowski upr. 245/E1/633/20. Zgodnie z protokołem stwierdzono brak sprawności 11 opraw oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

#### STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

Brak sprawności 11 opraw oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

### 10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Budynek wyposażono łącznie w 17 gaśnic proszkowych GP6x i GP4x, 1 gaśnicę śniegową GS 5x, 1 urządzenie gaśnicze UGS 2x.

Gaśnice poddano przeglądowi i konserwacji, przedstawiono protokół nr 108/TG/S/2023 z dnia 21.04. 2023 z konserwacji/przeglądu technicznego gaśnic, podpisany przez Maciej Mazurkiewicz- SUPON Kielce o/Starachowice. Miejsca lokalizacji gaśnic oznakowano.

### 11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

1. Budynek Sądu Rejonowego w Zwoleniu	
Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej	<input type="radio"/> występują <input checked="" type="radio"/> nie występują <input type="radio"/> n/d *

### 12. Wyposażenie obiektu w instalacje użytkowe

Nr	Nazwa instalacji użytkowej	Wyposażenie
1.	Elektryczna	<input checked="" type="checkbox"/> tak
2.	Odgromowa	<input checked="" type="checkbox"/> tak
3.	Przewody kominowe (dymowe / spalinowe / wentylacyjne)	<input checked="" type="checkbox"/> tak
4.	Gazowa	<input checked="" type="checkbox"/> tak
5.	System sygnalizacyjno - odcinający gazu	<input checked="" type="checkbox"/> tak

1. Ogrzewanie budynku z kotłowni gazowej z kotłem o mocy 130 kW zlokalizowanej w piwnicy budynku. Kotłownia stanowi odrębną strefę pożarową.  
2. W pomieszczeniu zastosowano system sygnalizacyjno - odcinający GAZEX sterujący zaworem elektromagnetycznym odcinającym dopływ gazu do budynku.  
3. Kurek główny gazu zlokalizowano na ścianie zewnętrznej od strony ul. Moniuszki. Stwierdzono brak jego oznakowania.  
4. Instalacja odgromowa - podstawowa, zwody niskie.

### 13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

1. Elektryczna
Przedstawiono Protokół nr RAP-0001-2022 z badań instalacji elektrycznej w budynku sądu, z dnia 04.05.2022 roku z orzeczeniem "Instalacja nadaje się do eksploatacji, podpisał bez uwag Grzegorz Kosowski upr. 161/D/322/18 i 161/E/321/2018.
STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:
b.u.
2. Odgromowa
Przedstawiono Protokół nr RAP-0001-2022 z pomiarów ochronnych instalacji odgromowej w budynku sądu, z dnia 04.05.2022 roku z orzeczeniem "Instalacja nadaje się do eksploatacji, podpisał bez uwag Grzegorz Kosowski upr. 161/D/322/18 i 161/E/321/2018.
STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:
b.u.
3. Przewody kominowe (dymowe / spalinowe / wentylacyjne)
Przedstawiono Protokół 66/07/22 z dnia 29.07.2022 roku z przeglądu przewodów spalinowych i wentylacyjnych w budynku, podpisany bez uwag przez Wojciech Tyburski - Mistrz Kominiarski, upr. 64/08 Wlkp Izba Rzemieślnicza w Poznaniu. Od tego czasu nie dokonywano czyszczenia przewodu spalinowego.
W trakcie kontroli Przedstawiono Protokół 69/06/23 z dnia 28.06.2022 roku z przeglądu przewodów spalinowych i wentylacyjnych w budynku, podpisany bez uwag przez Wojciech Tyburski - Mistrz Kominiarski, upr. 64/08 Wlkp Izba Rzemieślnicza w Poznaniu.
STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:
Brak czyszczenia przewodu spalinowego w okresie 6 miesięcy od dnia ostatniego przeglądu.
4. Gazowa
Przedstawiono Protokół nr 70/06/23 z przeglądu i kontroli instalacji gazowej w budynku Sądu z dnia 28.06.2023 roku, podpisany bez uwag przez Wojciech Tyburski upr. dozоровe - gazowe Nr 472-IIID-152/19, 472-IIIE-259/19.
STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:
Nie przedstawiono protokołu z badania szczelności instalacji gazowej w budynku na dzień rozpoczęcia kontroli
5. System sygnalizacyjno - odcinający gazu

Przedstawiono protokół z dnia 24.04.2023 roku ze sprawdzenia zadziałania Systemu Detekcji Wycieku i Odcięcia Dopływu Gazu -GAZEX, z wpisem że system z zaworem zadziałał prawidłowo, podpisał bez uwag - Jacek Opatowski - Kierownik serwisu PHT Supon" Kielce.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Brak

#### 14. Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości

Lp	Nazwa i opis nieprawidłowości	Usunięto w trakcie kontroli
<b>2. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU</b>		
1.	Brak oznakowania dróg ewakuacyjnych na parterze w części obejmującej pomieszczenia "Książ wieczystych" .	<input checked="" type="checkbox"/> tak
<b>5. CZYNNOŚCI ZABRONIONE</b>		
2.	Stwierdzono składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych OPIS: Na korytarzu parteru stanowiącym drog ewakuacyjną w części obejmującej pomieszczenia "Książ wieczystych" stwierdzono występowanie mebli biurowych, drewnopochodnych (z materiałów palnych), jednocześnie zawężających drogę ewakuacyjną do szerokości ok. 80 - 90 cm, tj. poniżej wymiarów wymaganych przepisami - min. 1,2 m.	<input checked="" type="checkbox"/> tak
<b>8. WYPOSAŻENIE OBIEKTU W URZĄDZENIA PRZECIWOŻAROWE</b>		
3.	Brak oznakowania miejsca lokalizacji przycisków ROP	<input checked="" type="checkbox"/> tak
4.	Brak oznakowania miejsca lokalizacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu - rozłącznika na zewnątrz budynku.	<input checked="" type="checkbox"/> tak
<b>9. SPRAWNOŚĆ TECHNICZNA I FUNKCJONALNA URZĄDZEŃ PRZECIWOŻAROWYCH</b>		
System sygnalizacji pożarowej		
5.	Brak właściwej komunikacji pomiędzy centralą sygnalizacji pożaru a elementem kontrolno - sterującym kontrolą dostępu	<input type="checkbox"/> tak
Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego		
6.	Brak sprawności 11 opraw oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.	<input type="checkbox"/> tak
<b>13. SPRAWNOŚĆ TECHNICZNA I FUNKCJONALNA INSTALACJI UŻYTKOWYCH</b>		
Przewody kominowe (dymowe / spalinowe / wentylacyjne)		
7.	Brak czyszczenia przewodu spalinowego w okresie 6 miesięcy od dnia ostatniego przeglądu.	<input checked="" type="checkbox"/> tak
Gazowa		
8.	Nie przedstawiono protokołu z badania szczelności instalacji gazowej w budynku na dzień rozpoczęcia kontroli	<input checked="" type="checkbox"/> tak
<b>POZOSTAŁE NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>		
9.	Brak oznakowania kurka głównego gazu	<input checked="" type="checkbox"/> tak

#### 14.1 Postępowanie w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

Pouczenie kontrolowanego

Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz.U. z 2019r., poz. 821 t. j.) pouczone kontrolowanego o konieczności:  
zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji, oznakowania znakami bezpieczeństwa miejsca lokalizacji urządzeń przeciwpożarowych, przeglądów instalacji użytkowych i sprawności instalacji ppoż.

Inne ustalenia:

## 15. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

1. Brak uwag

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 8 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR  
Sądu Okręgowego w Radomiu

Łukasz Kulesza

(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

NACZELNIK WYDZIAŁU  
OPERACYJNO-KONTROLNO-ROZPOZNAWCZEGO

bryg. mgr inż. Mariusz Grudziński

(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolującego)

**SĄD REJONOWY**  
w Zwoleń  
26-700 ZWOLEŃ, ul. Mariuszki 6  
tel. (0-48) 678 30 51